

Платформа автоматизации Quantum

Базовые блоки аналогового ввода

Рекомендации по выбору

Назначение

Базовые блоки аналогового ввода



Диапазон измерения

Входные сигналы:
 ± 5 В, ± 10 В, ± 20 мА
1-5 В, 4-20 мА

Входные сигналы:
 ± 5 В, ± 10 В, 4-20 мА

Входные сигналы:
 ± 25 мВ, ± 100 мВ,
Датчики температуры
Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000
Термопары
B, E, J, K, N, R, S, T

Кол-во каналов

Входные каналы
Выходные каналы
Дискретные
входы-выходы

8 дифференциальных входов

—

—

16 однопроводных входов

—

—

4 дифференциальных входа

—

—

Разрешение

14 бит + знак, двухполлярный
15 бит, однополярный

12 бит + знак

15 бит + знак

Время обновления

1,33 + 1,33 x кол-во заявленных
каналов (мс)

1 + 1,5 x кол-во заявленных
каналов (мс)

500 мс

Изоляция:

Между каналами
Базовый блок-земля
Каналы – земля

200 В пост. т., 1 мин
500 В пост. т., 1 мин
500 В пост. т., 1 мин

Отсутствует
500 В пост. т., 1 мин
1780 В перем. т., 1 мин

400 В пост. т.
500 В пост. т., 1 мин
1780 В пост. т., 1 мин

Задача

От переполюсовки

Кол-во слов

Входных
Выходных

8 входных слов
2 выходных слова

16 входных слов
4 выходных слова

4 входных слова
4 выходных слова

Аварийный режим

—

Модуль №

170 AAI 030 00

170 AAI 140 00

170 AAI 520 40

Стр.

48238/8

Базовые блоки аналогового вывода



Комбинированные базовые блоки (аналогового/дискретного) ввода-вывода



Выходные сигналы:
± 10 В, 0-20 мА

Выходные сигналы:
± 10 В, 4-20 мА

Входные сигналы:
± 5 В, ± 10 В, ± 20 мА
1-5 В, 4-20 мА
Выходные сигналы:
± 10 В, 0-20 мА

Входные сигналы:
0...10 В
Выходные сигналы:
0...10 В

—
4 выхода

12 бит + знак

2 мс

Отсутствует
500 В пост. т., 1 мин
1780 В перемен. т., 1 мин

4 дифференциальных входа
2 выхода
4 входа на 24 В пост. т.
2 выхода на 24 В пост. т./0,5 А

Входы: 12...14 бит
(в зависимости от диапазона)
Выходы: 12 бит

Входы: 10 мс; выходы: 1 мс

Отсутствует
500 В перемен. т., 1 мин
500 В перемен. т., 1 мин

От короткого замыкания и перегрузок (для дискретных выходов)

—
5 выходных слов

4 входных слова
4 выходных слова

12 входных слов
12 выходных слов

Фиксация, сброс в 0, сброс до полной шкалы

Фиксация или сброс в 0

170 AAO 120 00

170 AAO 921 00

170 AMM 090 00

170 ANR 120 90